

学校法人樟蔭学園では、学生等の安全を確保するために、学校施設の耐震化を計画的に実施しています。

2018年4月1日現在の大阪樟蔭女子大学の耐震化の状況については、以下を御覧ください。

	保有面積 （①）	新耐震基準で 建築 （②）	旧耐震基準で建築（③）						耐震化率 （②+⑤）／①
				耐震診断実施済（④=⑤+⑥）			耐震診断未実施 （⑦）		
				耐震診断実施率 （④／③）	耐震性あり （⑤）	耐震性なし （⑥）			
	m ²	m ²	m ²	m ²		m ²	m ²	m ²	
全体	66,125	45,357	20,768	18,259	87.9%	18,259	0	2,509	96.2%
小阪キャンパス	46,324	25,556	20,768	18,259	87.9%	18,259	0	2,509	94.6%
関屋キャンパス	19,801	19,801	0	0	0.0%	0	0	0	100.0%

公表する数値は、日本私立学校振興・共済事業団「2019年度私立学校校舎等実態調査について（依頼）」（平成31年4月25日付け私振融第23号）

で回答した平成31年4月1日現在における、法人が設置する大学・短期大学・高等専門学校に係る耐震化率とします。