

学校法人樟蔭学園 学校施設耐震化状況 (大阪樟蔭女子大学)

2020年7月20日

学校法人樟蔭学園では、学生等の安全を確保するために、学校施設の耐震化を計画的に実施しています。

2020年(令和2年)4月1日現在の大阪樟蔭女子大学の耐震化の状況については、以下を御覧ください。

	保有面積 (①) ㎡	新耐震基準で 建築 (②) ㎡	旧耐震基準で建築 (③)					耐震化率 (②+⑤) / ①	
				耐震診断実施済 (④=⑤+⑥)			耐震診断未実施 (⑦) ㎡		
				耐震診断実施率 (④/③)	耐震性あり 或は補強工事中 (⑤) ㎡	耐震性なし (⑥) ㎡			
全体	65,900	45,559	20,341	19,486	95.8%	19,486	0	855	98.7%
小阪キャンパス	46,095	25,754	20,341	19,486	95.8%	19,486	0	855	98.1%
関屋キャンパス	19,805	19,805	0	0	0.0%	0	0	0	100.0%

公表する数値は、「私立学校校舎等実態調査について(依頼)」(令和2年6月8日付/2高私助第9号)

(以下、「実態調査」※とする)で回答した2020年(令和2年)4月1日現在における、法人が設置する大学・短期大学・高等専門学校に係る耐震化率とします。